



DIRECCIÓN

Puebla, Pue. a, 10 de Junio de 2014

02 06 2014

DICTAMEN ESTRUCTURAL

RECIBIDO

Fecha

Quintero 17:50 hrs.

| |
|--|
| ESCUELA: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL |
| CLAVE: |
| LOCALIDAD: PUEBLA |
| MUNICIPIO: PUEBLA |


Edificios "C" y "D"

| ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN | TIPO CAPCEE | | ATÍPICA | INAH |
|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------|
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN | U2C | | | |
| NÚMERO DE ENTREEJES | | | 7 | |
| ESCALERA | SI | NO | SI | NO |
| MARCOS DE CONCRETO | SI | NO | SI | NO |
| MARCOS DE ACERO | SI | NO | SI | NO |
| MUROS DE CARGA | TABIQUE COMÚN | BLOQUE CEMENTO | MAMP. DE PIEDRA | OTROS |
| SISTEMA DE LOSA DE ENTRESPISO | LOSA MACIZA | LOSA ARTESONADA | VOGUETA Y BOVEDILLA | OTROS |
| SISTEMA DE LOSA DE AZOTEA | LOSA MACIZA | LOSA ARTESONADA | VOGUETA Y BOVEDILLA | OTROS |

ESPACIOS EDUCATIVOS

Se revisaron los edificios "C" y "D" destinados para aulas, oficinas, auditorio, biblioteca y baños. El edificio "C" es estructura tipo CAPCEE U2C y el edificio "D" es atípico.

| DAÑOS ESTRUCTURALES | NINGUNO | LIGERO | MODERADO | SEVERO |
|---------------------------------|---------|--------|----------|--------|
| COLAPSOS | | | | |
| AGRIETAMIENTOS | | | | |
| DESPLOMES | | | | |
| ELEMENTOS QUE PRESENTAN EL DAÑO | | | | |
| CIMENTACIÓN | | | | |
| PISOS | | | | |
| MUROS | | | | |
| COLUMNAS | | | | |
| VIGAS | | | | |



REPORTE FOTOGRAFICO

ASUNTO: Envío de dictamen estructural
FECHA: 01 de Junio de 2014

PARA EL: COMITE DE ADQUISICIONES DE LA UPN 211

Adjunto al presente dictamen estructural, reporte fotográfico y croquis de localización que fueron elaborados por solicitud de la UPN UNIDAD 211.
Lo anterior para que se sirva elaborar catálogo de conceptos y presupuesto que permita considerar su inclusión en próximos programas de trabajo dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

| | |
|------------|---|
| ESCUELA: | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (PUEBLA) |
| C.C.T. | |
| LOCALIDAD: | PUEBLA |
| MUNICIPIO: | PUEBLA |
| META: | -REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "C" -DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "D" -CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" CON ESTRUCTURA TIPO U2C. |